





# Caractérisation des enjeux au droit des cavités souterraines dans 13 communes du département de la Vienne (86)

Tome 2 : Fiches et Cartes par commune

BRGM/RP-66520-FR  
octobre 2016




# **Commune de DERCÉ**



## Cartographie des enjeux au lieu-dit "Le Bas Blenay" - Commune de DERCE



# Cartographie des enjeux aux lieux-dits "Bourdet - La Guerche" - Commune de DERCÉ



**Légende**

Entrées des cavités selon le niveau d'enjeux

- Enjeu faible
- Enjeu moyen
- Enjeu fort

Emprises des cavités selon le niveau d'enjeux

- Enjeu faible
- Enjeu moyen
- Enjeu fort

● Présence de cavités possibles, non vérifié


Type d'enjeux

- Bâtiment en dur
- Construction légère

 **brgm**  
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES

Source : Levés sommaires réalisés par le BRGM à la boussole et au distance-mètre laser (2014), Précision d'ordre métrique à décimétrique, Fond cadastral 2012.

# Cartographie des enjeux aux lieux-dits "Champeau - La Girardière" - Commune de DERCÉ



# Cartographie des enjeux au lieu-dit "Le Chêne" - Commune de DERCÉ



Source : Levés sommaires réalisés par le BRGM à la boussole et au distance-mètre laser (2014), Précision d'ordre métrique à décimétrique, Fond cadastral 2012.

## Cartographie des enjeux au lieu-dit "Coupigny" - Commune de DERCÉ



Source : Levés sommaires réalisés par le BRGM à la boussole et au distance-mètre laser (2014). Précision d'ordre métrique à decamétrique. Fond cadastral 2012.

# Cartographie des enjeux au lieu-dit "La Coix Blanche" - Commune de DERCÉ



**Légende**

Entrées des cavités selon le niveau d'enjeux

- Enjeu faible
- Enjeu moyen
- Enjeu fort

Emprises des cavités selon le niveau d'enjeux

- Enjeu faible
- Enjeu moyen
- Enjeu fort

Type d'enjeux

- Présence de cavités possibles, non vérifié


Type de bâtiment

- Bâtiment en dur
- Construction légère

 **brgm**  
BUREAU NATIONAL DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES

Source : Levés sommaires réalisés par le BRGM à la boussole et au distance-mètre laser (2014), Précision d'ordre métrique à décamétrique, Fond cadastral 2012.

## Cartographie des enjeux au lieu-dit "La Croix Margot" - Commune de DERCÉ



**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4113**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : E 253

Adresse : 5 La Girardière

X (L93) : 490652 m Y (L93) : 6653780 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

BRGM Poitou-Charentes

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 07/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : 0,5

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : 61

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Bon, cave voûtée, infiltration d'eau

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Voûte maçonnée

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4114**

N° National :

Commune : **Dercé**Parcelle cadastrale : **E 301**Adresse : **3 La Girardière**X (L93) : **490692** m Y (L93) : **6653748** mPositionnement : **Situation approchée**Possibilité d'accès : **Privé, par la château****Description de la cavité**Source : **Visite**Levé effectué le : **07/07/2014**Genre : **Cave**Nature : **Salle**Fonction : **Tourisme**

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : **26**

Element descriptif :

Observations / Désordres :

**Bon, cave voûtée sous le château***Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Habitation occupée

Type de confortement :

Voûte maçonnée

**Note enjeux\* : 3**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)



**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4115**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : E 295

Adresse : Champeaux

X (L93) : 490315 m Y (L93) : 6653377 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 07/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction :

Recouvrement (en m) : 1,5

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : 52

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Mauvais, en cours de remblaiement

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Route Communale

Jardin

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 3**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4116**

N° National :

Commune : **Dercé**Parcelle cadastrale : **D 3**Adresse : **Bourdet**X (L93) : **488003** m Y (L93) : **6653259** mPositionnement : **Situation approchée**Possibilité d'accès : **Privé, par le jardin****Description de la cavité**Source : **Visite**Levé effectué le : **07/07/2014**Genre : **Cave**Nature : **Galerie**Fonction : **Stockage**

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : **73**Element descriptif : **Puits d'aérage**

Observations / Désordres :

**Bon, roche altérée***Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques****Habitation occupée**

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 3**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4117**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : D 165

Adresse : La Guerche

X (L93) : 488217 m Y (L93) : 6652925 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par l'habitation

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 07/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) : 29

Element descriptif : Jetée de raisin

Observations / Désordres :

Bon, roche altérée

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4118**

N° National :

Commune : **Dercé**Parcelle cadastrale : **ZH 57**Adresse : **12 rue la Croix Margot**X (L93) : **488461** m Y (L93) : **6652658** mPositionnement : **Situation imprécise**Possibilité d'accès : **Privé, par un escalier dans la cour****Description de la cavité**Source : **Visite**Levé effectué le : **08/07/2014**Genre : **Cave**Nature : **Salle**Fonction : **Stockage**Recouvrement (en m) : **1**Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : **25**

Element descriptif :

Observations / Désordres :

**Bon, chute altérée***Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques****Jardin**

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4119**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZM 35

Adresse : 4 Coupigny

X (L93) : 488985 m Y (L93) : 6652141 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature : Galerie

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : &lt; 1

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : 25

Element descriptif : Pressoir

Observations / Désordres :

Bon, entrée voûtée

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Voûtes maçonnées

**Note enjeux\* : 2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4120**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZM 34

Adresse : 4 Coupigny

X (L93) : 489008 m Y (L93) : 6652153 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par la cour

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : 33

Element descriptif : Jetée de raisin

## Observations / Désordres

Moyen, roche altérée, amorce de fontis, racines

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Habitation occupée

Cour

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 3**

## \* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4121**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : C 712

Adresse : La Motte

X (L93) : 487558 m Y (L93) : 6652281 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : 1

Superficie de la cavité (en m²) : 22

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Mauvais

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4122**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZH 46

Adresse : 4 Les Seignerets

X (L93) : 488366 m Y (L93) : 6652481 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Ouvrage civil

Nature : Chambres et galerie

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : 70

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Bon

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Parcelle agricole

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4123**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZH 22

Adresse : 2 Les Seigneurets

X (L93) : 488369 m Y (L93) : 6652481 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : 37

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Bon, fracture géologique



Photographie de la cavité

**Enjeux surfaciques**

Jardin

Parcelle agricole

Type de confortement :

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4124**

N° National :

Commune : **Dercé**Parcelle cadastrale : **D 588**Adresse : **Baslou**X (L93) : **488403** m Y (L93) : **6652180** mPositionnement : **Situation approchée**Possibilité d'accès : **Privé, par le jardin****Description de la cavité**Source : **Visite**Levé effectué le : **09/07/2014**Genre : **Cave**Nature : **Galerie**Fonction : **Stockage**

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : **69**

Element descriptif :

Observations / Désordres :

**Bon, 3 départs de souterrain remblayés***Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Habitation occupée

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 3**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **4125**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : D 55

Adresse : Baslou

X (L93) : 488315 m Y (L93) : 6652217 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre, par une descenderie dans une parcelle cultivée

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 09/07/2014

Genre : Carrière

Nature : Galerie

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : 3

Superficie de la cavité (en m²) : 118

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Bon

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Parcelle agricole

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7060**

N° National :

Commune : **Dercé**Parcelle cadastrale : **ZN 12**Adresse : **La Croix Blanche**X (L93) : **488198** m Y (L93) : **6651872** mPositionnement : **Situation approchée**Possibilité d'accès : **Privé, par une porte cadénassée****Description de la cavité**Source : **Visite**Levé effectué le : **08/07/2014**Genre : **Carrière**Nature : **Galerie**

Fonction :

Recouvrement (en m) : **1,5 à 2**Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) : **48**

Element descriptif :

Observations / Désordres :

**Bon, accès cadénassé, cavité non-visitée, proche de la route départementale***Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Parcelle agricole

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7153**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : D 588

Adresse : Baslou

X (L93) : 488422 m Y (L93) : 6652134 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Entrées rebouchées

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 09/07/2014

Genre : Troglodyte

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Entrées rebouchées, vides toujours existants

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7157**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZI 49

Adresse : La Grande Cour

X (L93) : 488031 m Y (L93) : 6653205 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Inaccessible

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 07/07/2014

Genre : Cave

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Effondrement dans un jardin, au bord de la route communale.



Photographie de la cavité

**Enjeux surfaciques**

Jardin

Route Communale

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 3**

\* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7158**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZM 39

Adresse : 6 Coupigny

X (L93) : 489003 m Y (L93) : 6652126 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Inaccessible

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : &lt; 1

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Effondrement dans un jardin, 3,8m de profondeur



Photographie de la cavité

**Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 2**

\* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7159**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : ZM 39

Adresse : 6 Coupigny

X (L93) : 488991 m Y (L93) : 6652141 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Inaccessible

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Effondrement dans un jardin

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, niche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7161**

N° National :

Commune : Dercé

Parcelle cadastrale : C 719

Adresse : La Motte

X (L93) : 487548 m Y (L93) : 6652106 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par un escalier dans la cour

**Description de la cavité**

Source : Visite

Levé effectué le : 08/07/2014

Genre : Cave

Nature :

Fonction :

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux\* : **2**

\* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

**Localisation de la cavité**N° Terrain : **7194**

N° National :

Commune : **Dercé**Parcelle cadastrale : **B 345**Adresse : **Le Chêne**X (L93) : **487517** m Y (L93) : **6653137** mPositionnement : **Situation approchée**Possibilité d'accès : **Inaccessible****Description de la cavité**Source : **Visite**Levé effectué le : **07/07/2014**Genre : **Ouvrage civil**Nature : **Galerie**Fonction : **Abandonnée**

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m<sup>2</sup>) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Habitation occupée

Route Communale

Type de confortement :

**Note enjeux\* : 3**

\* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)





**Centre scientifique et technique**  
3, avenue Claude-Guillemin  
BP 36009  
45060 – Orléans Cedex 2 – France  
Tél. : 02 38 64 34 34 - [www.brgm.fr](http://www.brgm.fr)

**Direction régionale Poitou-Charentes**  
5 rue de la Goélette  
86280 – Saint-Benoit – France  
Tél. : 05 49 38 15 38