

**INVENTAIRE DES CAVITÉS SOUTERRAINES
DANS LA COMMUNE DE MIREBEAU (86)**

Annexe hors texte n°2
du rapport BRGM/RP-70125-FR

**Tableau listant les 350 cavités
souterraines recensées au 01/01/2020**

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
1	Angle rue Kleber et rue Franklin	484881.8	6635578	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
10	Thiers, rue (ecole de la sagesse)	485200.6	6635711	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	cave	Galerie										
100	Maurice Aguillon ou Teste, rue, 17	485111	6635715		indéterminé	indéterminée										
1000	Kleber, rue, 28	484995.2	6635371		cave	indéterminée				bouché						
1001	Kleber, rue, 25	484993.7	6635387		indéterminé	indéterminée										
1002	Theodore Arnault, rue, 8	485023.7	6635325	entrée cavité	carrière	chambres et galeries	23	oui		Porte en bois + escalier	stockage		1	80	Fontis en formation non protégé + Décollement banc	moyen
1003	Foulques Nerra, Boulevard	485304	6636028		ouvrage civil	indéterminée		oui	libre	escalier et porte	abandon	Cheminée	1	45	clapes	moyen
101	Maurice Aguillon, rue, 11	485087.6	6635667		indéterminé	indéterminée										
102	Maurice Aguillon, rue	485087.2	6635653		indéterminé	indéterminée										
103	République, place de la	485032.3	6635629	adresse	indéterminé	indéterminée										
105	République, place de la	485002	6635584		indéterminé	indéterminée										
107	République, place de la, 20	485002.2	6635542		indéterminé	indéterminée										
108	République, place de la	485030.9	6635544		indéterminé	indéterminée										
109	République, place de la	485050.9	6635555		indéterminé	indéterminée										
11	Thiers, rue, 17	485255.7	6635556	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
110	République, place de la	485045.8	6635563		indéterminé	indéterminée										
111	République, place de la	485056.6	6635581	adresse	indéterminé	indéterminée										
112	République, place de la	485057.7	6635591	soupirail	cave	indéterminée										
113	République, place de la, 7	485060.4	6635611	adresse	indéterminé	indéterminée										
114	Denfert Rochereau, place, 5	485063.5	6635524		indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
115	Denfert Rochereau, place, 11	485098.7	6635512		indéterminé	indéterminée										
116	Denfert Rochereau, place	485094.4	6635499		indéterminé	indéterminée										
117	Gambetta, rue, 3?	485100.6	6635456		indéterminé	indéterminée										
118	Gambetta, rue, 2	485095.2	6635451		indéterminé	indéterminée										
119	Hoche, rue, 15	485083.9	6635455		indéterminé	indéterminée										
12	Maurice Aguilon, rue, 29	485152	6635780	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée										
120	Hoche, rue, 32	485071.7	6635455	à l'adresse indiquée, au niveau de la rue	indéterminé	indéterminée										
121	Hoche, rue, 9	485061.1	6635461	entrée cavité	carrière	chambres et galeries					abandon	Puits (aéragé + eau)	1	85	Fontis en formation débouche en surface (protégé), Pilier fissuré (fracturation centimétrique à la base)	moyen
122	Hoche, rue, 30	485047.4	6635458		cave	salle										
123	Hoche, rue, 24	485038.6	6635469		indéterminé	indéterminée										
124	Hoche, rue	485030	6635475		indéterminé	indéterminée										
125	Hoche, rue, 22	485013.7	6635483		indéterminé	indéterminée										
126	Victor Hugo, rue, 10	484991.3	6635499	soupirails	cave	indéterminée										
127	Victor Hugo, rue, 12	484976.8	6635493	soupirail	cave	indéterminée										
128	Victor Hugo, rue, 3	484975.2	6635475	soupirail	cave	indéterminée										
129	Victor Hugo, rue, 14	484953.8	6635464		indéterminé	indéterminée										
13	Kléber, rue, 13	484978	6635387	Au niveau de l'entrée	cave	salle				escalier			1	70	décrochement blocs	moyen
130	Victor Hugo, rue	484954.8	6635441		indéterminé	indéterminée										
131	Victor Hugo, rue, 20	484942.4	6635435	soupirail	cave	indéterminée										
132	Victor Hugo, rue, 5	484945.5	6635426		indéterminé	indéterminée										
133	Kleber, rue, 20	484915.8	6635405		indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
134	Victor Hugo, rue, 26	484909.9	6635395		indéterminé	indéterminée										
135	Victor hogo, rue, 28	484902.7	6635379		indéterminé	indéterminée										
136	Victor hugo, rue, 32 ?	484887	6635353		indéterminé	indéterminée										
137	Curie, rue, 21	484971.3	6635044		indéterminé	indéterminée										
138	Tour Candale, rue de la, en face n°15	485010.4	6635107		indéterminé	indéterminée										
139	Tour Candale, rue de la, 25 bis	485012	6635115		indéterminé	indéterminée										
14	Voltaire, boulevard, 1	485014.3	6635895	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée										
140	Curie, rue, 9	485026.3	6635143		indéterminé	indéterminée										
141	Curie, rue, 8	485036.6	6635164		indéterminé	indéterminée										
142	Curie, rue, 6	485043.5	6635180		indéterminé	indéterminée										
143	Curie, rue, 3	485061	6635206		indéterminé	indéterminée										
144	Curie, rue, 2	485071.8	6635222	entrée	cave	indéterminée		oui	portail bois fermé par cadenas, escalier	Escalier	abandon		1	60		bon
146	Bassemyam, place	485105.6	6635241	entrée	cave	indéterminée		oui	portail fermé à clef (voir le service technique)	Escalier		Puits de jour	1	80	fontis, clape	moyen
147	Pasteur, rue, 18	485094.6	6635292	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	17	oui	RV propriétaire	Escalier depuis cour	stockage	Puits d'aérage, Soupirlail	1	35		bon
148	Pasteur, rue, 16	485099	6635309	soupirail	cave	indéterminée										
149	Pasteur, rue, 14	485101.2	6635320	soupirail	cave	indéterminée										
15	Voltaire, boulevard, 1	485019.9	6635905	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée										
150	Jules Ferry, rue, 15	485106.9	6635371	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique		oui	RV propriétaire	Porte + escalier par jardin	abandon	Puits d'aérage	1	70	Fontis en formation	moyen
151	Jules Ferry, rue, 12	485089	6635361		indéterminé	indéterminée										
152	Jules Ferry, rue, 10	485085.7	6635372		indéterminé	indéterminée										
153	Jules Ferry, 8, rue	485070.3	6635391		indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
154	Kleber, rue, 34	485052.4	6635387	soupirail	cave	indéterminée										
155	Kleber, rue, 32	485036.2	6635385		indéterminé	indéterminée										
156	Kleber, rue, 30	485023.7	6635378	A VERIFIER (ADRESSE)	indéterminé	indéterminée		non	difficile d'accès d'après propriétaire le 9/7/18							
157	Kléber, rue, 28	484959.9	6635417		indéterminé	indéterminée										
158	Kléber, rue, 24 ou 11	484961.9	6635387		indéterminé	indéterminée										
159	Kléber, rue	484911.8	6635446		indéterminé	indéterminée										
16	Barre, rue de la, 2eme maison depuis Vaudoiron	484829.2	6635964	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
160	Kléber, rue,12	484905.3	6635478		indéterminé	indéterminée										
161	Kléber, rue, 10	484899.4	6635491		indéterminé	indéterminée										
162	Kléber, rue, 6	484894.7	6635502		indéterminé	indéterminée										
163	Kléber, rue, 4	484892.5	6635510		indéterminé	indéterminée										
164	Kléber, rue, 5	484890.6	6635525		indéterminé	indéterminée										
165	Carnot, rue, 27	484851.7	6635613		indéterminé	indéterminée										
166	Carnot, rue, 28	484847.1	6635630		indéterminé	indéterminée										
167	Madeleine, rue de la, 4	484825.6	6635632		indéterminé	indéterminée										
168	Madeleine, rue de la, 8	484808.8	6635589		indéterminé	indéterminée										
169	Madeleine, rue de la, 12	484769.6	6635561		indéterminé	indéterminée										
17	Foulques Nerra, boulevard	485287.2	6636041	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée		non	porte cadenassee		aband					
170	Madeleine, rue de la, 14 + 18	484737.9	6635565		indéterminé	indéterminée										
172	Madeleine, rue de la, 3	484705.2	6635574		indéterminé	indéterminée										
173	Madeleine, rue de la, 22	484687.7	6635584		indéterminé	indéterminée										
174	Saint-Jean de Sauves, rue de	484654.1	6635568		indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
175	Gare, rue de la	484645.4	6635535		indéterminé	indéterminée										
176	Gare, rue de la, 5	484562	6635485		indéterminé	indéterminée										
177	Gare, rue de la, 4	484563.9	6635464		indéterminé	indéterminée										
178	Gare, rue de la, 8	484532.3	6635436		indéterminé	indéterminée										
179	St-Jean de Sauves, rue, 32, droite 1, 2	484694.9	6635356		indéterminé	indéterminée										
18	Foulques Nerra, boulevard	485296.6	6636035	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	ouvrage civil	salle		oui	libre	Escalier et porte	aband	Cheminée	1	65		moyen
180	St-Jean de Sauves, rue, 1	484693.1	6635378		indéterminé	indéterminée										
181	St-Jean de Sauves, rue, 2	484690.1	6635398		indéterminé	indéterminée										
182	St-Jean de Sauves, rue, 5	484690.4	6635409		indéterminé	indéterminée										
183	Nationale, rue	485133.5	6635881	Au niveau de l'entrée	cave	galerie		oui	mairie	Depuis la cour au nord de la chapelle			1	85		bon
184	Nationale, rue	485151.9	6635874	Au niveau de l'entrée de la cavité	cave	galerie		oui	mairie	Depuis prop. privée, au nord de la chapelle sous annexe à côté de l'ancienne sacristie			1	150	Zone d'effondrement au niveau de l'entrée (bibliothèque), parties obstruées donnant sur autres galeries ?	bon
185	L'Aumônerie	485587.5	6635416	Accès à la cavité d'après le plan de l'association	ouvrage civil	salle		non					1	100		
186	L'Aumônerie	485675.4	6635452	Au milieu des points de sondage ayant montré des	indéterminé	indéterminée										
187	L'Aumônerie	485534.1	6635406	Point de sondage	indéterminé	indéterminée										
188	Jean Bart, rue, 12	485164.3	6635607		indéterminé	indéterminée		non						30		
189	L'Aumônerie 2	485579.9	6635427	Accès à la cavité d'après le plan de l'association	ouvrage civil	salle		non	inaccessible					75		

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
19	Foulques Nerra, boulevard	485308.4	6636024	Au niveau de l'entrée	ouvrage civil	indéterminée		oui	fermee a clef	Porte	abandon		1	35	clape	moyen
190	Nationale, rue, 28b	485479	6636041		cave	indéterminée		oui								
191	Roche Bridier	486021.9	6634910		cave	indéterminée										
20	Foulques Nerra, boulevard	485317.9	6636014	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée		oui	porte bois fermee	Porte bois fermée						
200	Curie, rue, 4 (à droite)	485049.6	6635201		indéterminé	indéterminée										
2000	Jean bart, rue, 5 (Appt. 3)	485161.6	6635630	entrée cavité	carrière	chambres et galeries	9	oui	RV avec locataire	Escalier int. bâtiment	stockage	Puits d'aérage	1	80	Fontis en formation, Décollement de banc	moyen
2001	Poterie, place de la, 1	485103.9	6635558	entrée cavité	carrière	chambres et piliers	11	oui	RV propriétaire	Escalier int. bâtiment	stockage	Puits d'aérage	1	100	Fissures mécaniques + Pilier fissuré	moyen
2002	Berthelot, rue, 11	485185.9	6635579	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	18	oui	RV propriétaire	Escalier int. bâtiment	stockage	Soupirail	1	95		bon
2003	Jacquard, rue, 8	485006.7	6635785	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	1	oui	RV propriétaire	Par jardin, descente d'échelle par trou dans le sol	abandon	Puits d'aérage	1	20		moyen
2004	Jacquard, rue, 8	485013.2	6635765	entrée supposée	cave	indéterminée	1	non	RV propriétaire							
2005	Jacquard, rue, 8	485020.2	6635768	entrée supposée	indéterminé	indéterminée	1	non	RV propriétaire							
2006	Eugène Chevalier, rue, (parking)	485028.1	6635780	centroïde	indéterminé	indéterminée		non							Craquelures, flash sur voirie	mauvais
2007	Champ de Foire, place du, 4	485080.1	6635950		cave	salle								25		
2008	Jacquard, rue	485019.9	6635865		cave	indéterminée								55		
2009	Jacquard, rue, 2	484979.2	6635734		indéterminé	indéterminée										
201	Curie, rue, 7	485028	6635150		indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
2010	Maurice Aguillon, rue	485113.7	6635737		indéterminé	indéterminée										
2011	Maurice Aguillon, rue	485109.1	6635759		indéterminé	indéterminée										
2012	Maurice Aguillon, rue	485199.4	6635768	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
2012	Maurice Aguillon, rue	485117.1	6635747		indéterminé	indéterminée										
2013	Maurice Aguillon, rue	485124.1	6635743		indéterminé	indéterminée										
2014	Maurice Aguillon, rue	485135	6635756		indéterminé	indéterminée										
2015	Maurice Aguillon, rue	485133.2	6635753		indéterminé	indéterminée										
2016	Eugene Chevalier, rue, 2	485047.1	6635761	entrée cavité	carrière	chambres et galeries	19	oui	RV propriétaire	Escalier int. bâtiment	stockage	Puits (aéragé + eau)	1	100	Fractures géologiques, Fissures mécaniques, Chute banc de toit, Décollement banc	mauvais
2017	Curie, rue, 2	485065.7	6635235	entrée cavité	cave	salle	20	oui	RV propriétaire	Escalier par jardin	stockage	Soupirail	2	50	Fontis protégé	moyen
202	Curie, rue	485006.6	6635117	soupirail	cave	indéterminée										
2020	Mutualité, rue de la	484982.8	6635656		indéterminé	indéterminée		oui	demande mairie	escalier porte en fer fermée						
2022	Carnot, rue, 14	484900.4	6635586	entrée cavité	cave	salle		oui	RV propriétaire	Porte depuis cour	abandon	Puits d'aéragé	1	20		bon
2023	Carnot, rue, 17	484892.1	6635557	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique		oui	RV propriétaire	Escalier depuis int. bâtiment	Stockage	Puits d'aéragé		65		bon
2024	Marceau, rue, 9	485107	6635598	entrée cavité	carrière	chambres et galeries	6	oui	RV propriétaire	Porte métal + escalier depuis int. bâtiment	abandon	Puits d'aéragé, ouverture sur rue	1	80	Fractures géologiques	bon

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
2025	Le Breuil, 2-4 (lieu-dit)	488042.7	6635848	entrée cavité	ouvrage civil	ouvrage surfacique	22	oui	RV propriétaire	Escalier + porte par cour	Stockage	Ouverture sur rue (bouchée)	1	50		bon
2026	Parmentier, rue, 3	485043.2	6635324	entrée cavité	cave	salle	21	oui	RV propriétaire	Escalier int. bâtiment	abandon	Puits d'aération	1	25		bon
2027	Carnot, rue, 4	484991.7	6635554	entrée cavité	cave	salle		oui	RV propriétaire	Escalier depuis int. ou par l'extérieur (4 rue Hoche)	Stockage pro.	Ouverture sur rue	1	11		bon
2028	Jacquard, rue, 9	484976.1	6635821	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	5	oui	RV propriétaire	Escalier par jardin	abandon		1	55	Fontis en formation	mauvais
203	Curie, rue, 23	484885.1	6634892	ancien fontis busé	cave	indéterminée										
2031	Theodore Arnault, rue, 23	484971.1	6635167	Entrée	cave	ouvrage linéaire et surfacique	13	oui	RV propriétaire	Escalier par cuisine	Stockage	Puits d'aération, Soupierail	1	55		bon
2034	Gambetta, rue, 1	485095.5	6635461	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique		oui	RV propriétaire	Porte + escalier depuis cour	abandon	Puits d'eau	2	60	Fractures géol, fissures méca., voûte en mauvais état (fissures)	mauvais
2035	Jules Ferry, rue, 2	485075.4	6635438	entrée cav.	cave	indéterminée		non	RV propriétaire	Escalier int. cave sous maison						bon
2036	Emile Zola, rue, 13	485393.7	6635588	entrée cavité	cave	salle	8	oui	RV propriétaire / fils prop.	Escalier depuis jardin	abandon		1	15		bon
2037	Emile Zola, rue	485415.1	6635598		indéterminé	indéterminée										
2038	Rabelais, rue, 19	485175.7	6635534	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	15	oui	Demande prop. (location)	Depuis cour	abandon	Puits d'aération	1	40	Fontis, Fracture géologique, Chutes de bancs de toit	mauvais
2039	Thiers, rue, 7	485267.5	6635641	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	12	oui	RV propriétaire	Escalier par jardin	stockage	Puits d'aération, Soupierails, Ouverture sur rue	1	230	Fontis, Fracture géologique, Chute de bancs de toit	moyen
204	Pasteur, rue, 22	485091.2	6635276	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	3	oui	RV propriétaire	Porte en bois + escalier	1er : Stock. 2ème : abandon	Soupierail, Ouverture sur rue	2	150	Plusieurs fontis en formations	mauvais
2040	Thiers, rue	485232.2	6635655		indéterminé	indéterminée										
2042	Nationale, rue, 30	485179.7	6635968	entrée cavité	carrière	chambres et galeries		oui	RV propriétaire		Stockage		1	20	Fissures mecaniques	moyen
2043	Turgot, rue, 4	485084.4	6635846	entrée cavité	carrière	chambres et galeries	16	oui	RV propriétaire	Depuis cour	Util. privée	Puits d'aération	1	220	Fontis en formation non protégé, Fractures géologiques, Fissures mecaniques, Piliers fissurés, Décollement banc	mauvais
2044	Turgot, rue	485095.9	6635859	Flash	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
2045	Voltaire, Boulevard	484961.1	6635781		cave	indéterminée									effondrement en 2014 donnant sur cave, partiellement comblé	
2046	Jacquard, rue	484994.8	6635764		indéterminé	indéterminée										
2048	Nationale, rue	485173.2	6635951		cave	indéterminée										
2049	Condorcet, rue	484898.3	6635213		indéterminé	indéterminée										
205	Kleber, rue, 27	485015.3	6635387		indéterminé	indéterminée										
2050	Berthelot, rue, 5	485180.7	6635641	entrée cavité	carrière	chambres et galeries	14	oui	RV propriétaire	Depuis cour	abandon	Puits d'aérage	1	110	Fractures géologique/mécanique	mauvais
2051	Berthelot, rue, 5	485176.1	6635621	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	14	oui	RV propriétaire	Depuis cour	abandon	Puits (aérage + eau)	1	105	Chute de banc de toit	moyen
2052	Thiers, rue	485248.3	6635526		indéterminé	indéterminée										
2053	Berthelot, rue, 1	485181.9	6635675	entrée cavité	carrière	chambres et galeries		oui	RV propriétaire	Porte + escalier depuis cours	stockage	Puits d'aérage	1	270	Fontis en formation, débouche en surface, non-protégé. Chute de bancs de toit, décollement banc.	moyen
2054	Marceau, rue, 19	485150.5	6635541	entrée cavité	cave	salle		oui	RV propriétaire	Escalier depuis garage	abandon		1	25	Fontis en formation	moyen
2055	Foulques Nerra, Boulevard, 11	485278.8	6635494	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	24	oui	RV propriétaire	Escalier par cuisine	abandon	Puits d'aérage	1	55	Fontis en formation non protégé	mauvais
2056	Foulques Nerra, boulevard	485288.6	6635486		indéterminé	indéterminée									flash sur voirie	
2057	Rochefort, Château de	487773	6636140	entrée	cave	salle		oui	escalier	escalier			1	115		bon
2058	Rochefort, Château de	487799.1	6636166	fontis	indéterminé	indéterminée		non	RV propriétaire							
2059	Turgot, rue	485081.9	6635830	Effondrement	cave	indéterminée										
206	Hoche, rue, 20	484999.4	6635494		indéterminé	indéterminée										
2060	Maurice Aguillon, rue, 11	485091.8	6635678	au niveau de l'effondrement sur la voirie	cave	salle		non	Fontis			Silo	1	95		
2061	Maurice Aguillon, rue, 8	485104.9	6635689	entrée	cave	salle										
207	General de Gaulle, avenue, 4	485112.4	6635444		indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
208	General de Gaulle, avenue, 3	485109.8	6635447		indéterminé	indéterminée			porte en bois fermée par antivol et escalier							
209	Jules Ferry, rue, 1 ou 3	485090.2	6635430		indéterminé	indéterminée										
21	Foulques Nerra, boulevard	485323.8	6635952	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
210	Jules Ferry, rue, 4	485086.7	6635428		indéterminé	indéterminée										
211	Jules Ferry, rue, 6	485084.1	6635419		indéterminé	indéterminée										
212	Jules Ferry, rue, 5	485088.3	6635416		indéterminé	indéterminée										
213	Jules Ferry, rue, 9	485086	6635400		indéterminé	indéterminée										
22	Foulques Nerra, boulevard	485316.7	6635940	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
220	Thurageau, route de	485609.3	6635294	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
221	Thurageau, route de	485903.3	6635210	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
222	Thurageau, route de	485885.6	6635242	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
223	Thurageau, route de	485917.7	6635226	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
224	Thurageau, route de	485926	6635259	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
225	Sainte-Radegonde, rue, 4	485893.8	6635292	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
226	Sainte-Radegonde, rue, 68	485914	6635322	Localisation du plan du rapport de 1982	indéterminé	indéterminée										
227	Curie, rue	484941.7	6634972	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
228	Condorcet, rue	484902.1	6635193	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
229	Condorcet, rue	484921.5	6635186	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
23	Foulques Nerra, boulevard	485302.2	6635780	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée		non		fermée par grille			1			
230	Theodore Arnault, rue	484951.2	6635185	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
231	Theodore Arnault, rue	484958.6	6635208	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
232	Theophraste Renaudot, rue	484965.2	6635140	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
233	Theophraste Renaudot, rue	485015.5	6635140	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
234	Kleber, rue, 28	484975.9	6635361	Emplacement ancien effondrement, plus de trace	indéterminé	indéterminée									Ancien effondrement d'après information orale, plus de trace visible	
235	Kleber, rue, 28	484975.5	6635373	Emplacement ancien effondrement, affaissement visi	indéterminé	indéterminée									Ancien effondrement dans le bâtiment (diam =1,5m) d'après information orale, affaissement visible	
236	Hoche, rue, 11	485055.2	6635463	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	cave	indéterminée										
237	Emile Zola, rue	485350.4	6635541	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
238	Fontaine aux femmes, rue de la	485447.8	6635552	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
239	Fontaine aux femmes, rue de la	485518.3	6635570	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
24	Foulques Nerra, boulevard	485302.9	6635755	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique										
240	Gruges, rue des	485514.6	6635646	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
241	Emile Zola, rue	485455.3	6635672	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
242	Emile Zola, rue	485425.2	6635631	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
243	General de Gaulle, avenue du	485152.9	6635425	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
244	République, place de la	485042.1	6635613	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
245	Poste, rue de la	485007.2	6635646	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
246	Poste, rue de la	485002.3	6635665	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
247	Saint-Hilaire, impasse	485036.9	6635672	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
248	Maurice Aguillon, rue	485068.2	6635637	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
249	Maurice Aguillon, rue	485075	6635644	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
25	Foulques Nerra, boulevard	485302.7	6635767	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
250	Maurice Aguillon, rue	485092.5	6635665	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
251	Mutualité, rue de la	485094.2	6635714	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
252	Boule d'Or - RD 725	487109.5	6636202	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
253	Le Vivier	486374.2	6636119	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
254	Thiers, rue	485161.2	6635735	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
255	Jacquard, rue	484991.8	6635798	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
256	Jacquard, rue	485058.5	6635883	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
257	Jacquard, rue	485076.7	6635921	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
258	Champ de foire, place du	485093	6635938	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
259	Voltaire, boulevard	485027.9	6635979	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
26	Foulques Nerra, boulevard	485301.8	6635726	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée		non								
260	Ancienne commune, rue de I'	487069.2	6636724	Au milieu de 4 points sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
27	Foulques Nerra, boulevard	485293.5	6635565	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
28	Foulques Nerra, boulevard	485295.6	6635582	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
29	Foulques Nerra, boulevard	485296.2	6635595	entrée cavité	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique		oui	Libre	Ouverture sur blv	abandon	Puits d'aérage, Ouverture sur rue (volet)	1	370	Fractures géologiques, Chute bancs de toit	moyen
3	Kleber, rue, 3	484885.4	6635538	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	cave	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
300	Carnot, rue, 18	484870.9	6635588		indéterminé	indéterminée										
3000	Foulques Nerra, boulevard	485360.2	6635637	centre parcelle	cave	salle										
301	Carnot, rue, 1	484981.4	6635538	soupirail	cave	indéterminée										
302	Hoche, rue	484982.4	6635554	soupirail	cave	indéterminée										
304	Turenne, rue, 8-10	484930.5	6635583	entrée cavité	carrière	chambres et piliers		oui	RV propriétaire	Porte depuis cour	abandon	Soupirail	1	35		bon
305	Turenne, rue, 8	484929.9	6635583	soupirail	cave	indéterminée										
306	Turenne, rue, 4	484967.6	6635606	porte en bois	indéterminé	indéterminée										
307	Turenne, rue, 2	484976	6635608	soupirails	cave	indéterminée										
308	Mutualité, rue de la, 14	484971.5	6635702	soupirails	cave	indéterminée										
309	Mutualité, rue de la,	484976	6635714	soupirail supposé	cave	indéterminée										
31	Foulques Nerra, boulevard	485299	6635620	Au niveau de la parcelle	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique								285		
310	Mutualité, rue de la, 4	485053.5	6635720	soupirail	cave	indéterminée										
311	Maurice Aguillon, rue, 10 (La bonne carte)	485101.5	6635704	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique		oui	RV propriétaire	Escalier depuis int. bâtiment	Stockage pro.	Soupirail	1	120		bon
312	Berthelot, rue, 2	485160.5	6635702	soupirails	cave	indéterminée										
313	Nationale, rue, 3	485158.8	6635803	soupirails	cave	indéterminée										
314	Turgot, rue, 1	485156.9	6635824	soupirails	cave	indéterminée										
315	Nationale, rue, entre 4 et 8 (croisement Turgot)	485166.2	6635827	soupirails	cave	indéterminée										
316	Nationale, rue, 7	485161.4	6635845	soupirail	cave	indéterminée										
317	Nationale, rue, 9	485161.7	6635848	soupirail	cave	indéterminée										
318	Nationale, rue, (Cabinet médical)	485168.8	6635861	soupirail	cave	indéterminée										
319	Nationale, rue, 8	485169.4	6635869	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique		oui	RV propriétaire	Escalier depuis int. bâtiment	Stockage	Soupirail	1	17		bon
32	Foulques Nerra, boulevard	485298	6635608	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée								65		
320	Nationale, rue, 15	485164.9	6635894	soupirails	cave	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Eléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
321	Nationale, rue, 17	485164.9	6635898	soupirail	cave	indéterminée										
322	Nationale, rue, 12	485171.3	6635899	soupirails	cave	indéterminée										
323	Nationale, rue, 16	485172.3	6635919	soupirail	cave	indéterminée										
324	Nationale, rue, 26 (en face)	485160.5	6635935	soupirail	cave	indéterminée										
325	Nationale, rue, 26	485171	6635937	soupirails sous fenêtre	cave	indéterminée										
326	Mail, place du, 2 (La promenade)	485160.9	6635981	soupirails	cave	indéterminée										
327	Mail, place du	485193.4	6636006	soupirail	cave	indéterminée										
33	Foulques Nerra, boulevard	485300.3	6635632	entrée cavité	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique		oui	Libre		abandon			180		moyen
330	Gilbert Landry, rue, 12	485443.9	6636030	adresse	cave	indéterminée										
332	General de Gaulle, avenue, 3	485121.2	6635474	entree cave	cave	salle		oui	RV propriétaire	Porte depuis cour	Stockage	Cuve fuel, Soupirail	1	40		bon
333	Gambetta, rue, 8	485139.5	6635482	soupirail	cave	indéterminée										
334	Gambetta, rue, 16	485171.7	6635484	soupirail	cave	indéterminée										
335	Gambetta, rue, 17	485185.1	6635494	soupirails	cave	indéterminée										
336	Pasteur, rue, 1	485247.9	6635500	entrée cavité	cave	salle	4	oui	RV propriétaire		abandon	Puits d'aérage	1	30		bon
337	Gambetta, rue, 25	485266.8	6635516	soupirail	cave	indéterminée										
338	Pasteur, rue, 5	485238.3	6635475	soupirail	cave	indéterminée										
339	Pasteur, rue, 11	485223.2	6635437	soupirail	cave	indéterminée										
34	Hoche, rue, 11	485068.3	6635461	à l'adresse indiquée, au niveau de la rue	indéterminé	indéterminée										
340	Pasteur, rue, 13	485217.5	6635430	soupirail	cave	indéterminée										
341	Pasteur, rue, 15	485204.8	6635416	soupirail	cave	indéterminée										
342	Pasteur, rue, 19	485192	6635402	adresse	indéterminé	indéterminée										
343	Thiers, rue, 21	485240.8	6635522	entrée cavité	cave	galerie		oui	RV propriétaire	Porte + escalier depuis cour	abandon		1	10		bon
344	Thiers, rue, 7	485214.4	6635645	entrée cave	cave	salle	12	oui	RV propriétaire	Depuis maison	abandon	Soupirail	1	8		moyen
345	Thiers, rue, 6	485204.8	6635669	soupirail	cave	indéterminée										
346	Berthelot, rue, 8	485171.8	6635601	entrée cavité	cave	ouvrage linéaire et surfacique	2	oui	RV propriétaire	Porte en bois fermée + escalier	Stockage		1	35	Fontis en formation non protégé + Décollement banc	moyen

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
348	Général de Gaulle, avenue, 13	485175.8	6635396	soupirail	cave	indéterminée										
349	Pasteur, rue, 23	485157.6	6635368	adresse	indéterminé	indéterminée										
35	Hoche, rue, 16	484979	6635524	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
350	Pasteur, rue, 10	485150.4	6635371	adresse	indéterminé	indéterminée										
351	Pasteur, rue, 27	485138.4	6635356	adresse	indéterminé	indéterminée										
352	Source, rue de la, 1	484726.9	6635533	adresse	indéterminé	indéterminée										
353	Saint-Jean de Sauves, rue de, 5	484685.1	6635412	adresse	indéterminé	indéterminée										
354	Turgot, rue, 2	485120.3	6635835	entrée cavité	cave	salle		oui	RV propriétaire	Pente abrupt par cave	abandon		1	80	Fontis en formation (débouche en surface), Fractures géologiques/mécaniques, Chute bancs de toit	mauvais
355	Carnot, rue, 14	484894.9	6635572	adresse	indéterminé	indéterminée										
356	Mutualité, rue de la, 5	485032.7	6635718	adresse	indéterminé	indéterminée										
36	Foulques-Nerra, boulevard	485359.6	6635259	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	cave	indéterminée										
37	Maurice Aguilon, rue, 9	485083.9	6635659	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
38	Marceau, rue, 2	485071.2	6635605	entrée cave	cave	salle		oui	Par Place de la Poterie	Couloir + Escalier			1	35		
39	Turenne, rue de, 6	484942.6	6635598	entrée cavité porte en bois sur GSV	indéterminé	indéterminée										
4	Carnot, rue, 7	484935.1	6635524	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
40	Saint-Hilaire, impasse, entre 8 et 10	485029.5	6635684	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
41	Passage Martin, rue du, 4	485916.1	6635137	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
42	Passage Martin, rue du, 17	485950.6	6635085	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
43	Tarderie, rue de la, (champ Nord)	487213.2	6636766	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
44	Tarderie, rue de la (pointe Sud, champ Nord)	487446.5	6636433	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
45	Tarderie, rue de la (pointe Sud, champ Sud)	487464.8	6636360	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
46	Tarderie, rue de la (pointe Sud, champ Sud)	487436.5	6636355	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
48	Rochefort, (juste avant pointe Nord, champ Sud)	487494.3	6636267	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
49	Entre La Plaine et La Fouleresse	488491.1	6635879	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	cave	ouvrage linéaire et surfacique										
5	Franklin, rue (maison du milieu coté Nord)	484919	6635650	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
50	Entre les deux maisons au Sud n°49	488478.9	6635826	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique										
51	A gauche de la maison-moulin, La Fouleresse	488543.7	6635971	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	cave	ouvrage linéaire et surfacique										
52	La Plaine, maison Sud, champ Sud-Est	488371.1	6635613	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	cave	ouvrage linéaire et surfacique										
53	Thurageau, route de, 30 (plus au Sud)	485866.4	6635207	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
54	Thurageau, route de, 15	485731	6635306	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique										
55	Grollière, allée de la, 1 (au bout derrière)	487608.5	6637627	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique										
56	Ancienne commune, rue de l' (150 m Sud n°55)	487599.3	6637394	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique										
57	Foulques Nerra, boulevard	485302.7	6635667	entrée	cave	indéterminée								200		
58	Foulques Nerra, boulevard	485300.9	6635793		indéterminé	indéterminée		non	fermée par grille							
6	Carrefour rue Franklin et rue de la Mutualité	484948.2	6635661	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	cave	Galerie										
60	Foulques Nerra, boulevard	485301.7	6635808		ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique		non		escalier						
61	Foulques Nerra, boulevard	485301.5	6635814		ouvrage civil	ouvrage linéaire et surfacique		non		escalier						
62	Foulques Nerra, boulevard (rond point)	485276.6	6636005		indéterminé	indéterminée										
63	Voltaire, boulevard (rond point)	485239.2	6636027		indéterminé	indéterminée										
64	Voltaire, boulevard (rond point)	485204.3	6635976		cave	ouvrage linéaire et surfacique										
65	Voltaire, boulevard (rond point)	485217.2	6635982		cave	ouvrage linéaire et surfacique										
66	Jean Bart, rue, 12	485153.1	6635584	Entrée de cavité sur plan	carrière	ouvrage linéaire et surfacique		oui		Depuis propriété	stockage		1	70		mauvais

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
67	(Clos St-Jean) 46°47'08.5"N 0°11'24.8"E	485714.8	6635542	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
68	(Clos St-Jean) 46°47'08.3"N 0°11'25.5"E	485740.3	6635530	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
69	(Clos St-Jean) 46°47'08.2"N 0°11'26.9"E	485772	6635524	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
7	Republique, place de la, 4	485020.6	6635638	Au niveau de la parcelle, même position que dans l	indéterminé	indéterminée										
70	(Les Gruges) 46°47'05.9"N 0°11'38.3"E	485974.6	6635454	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
71	Gatines	484742.5	6634702	Au niveau du point sur le plan du rapport 92	indéterminé	indéterminée										
72	Gâtine (entrée)	484830.8	6634758	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
73	Champigny, route de, 3	484892.2	6634800	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
74	Champigny, route de, 1 (champ à l'est)	484938.8	6634797	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
75	Curie, rue, (bord champ côté Gâtine)	484757.1	6634817	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
76	Curie, rue, (bord champ côté Gâtine)	484645	6634774	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
77	Curie, rue, (bord champ côté Gâtine)	484704.3	6634794	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
78	Champigny, route de, 8 (So Quad)	484902.9	6635011	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										
79	Condorcet, rue, 13	484962.4	6635065	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
8	Chevreul, rue, 10	485149.7	6635667	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
80	Condorcet, rue, 13	484957.9	6635061	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
81	Condorcet, rue, 13	484953.3	6635056	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
82	Condorcet, rue, 13	484948.1	6635061	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
83	Condorcet, rue, 13	484952.6	6635066	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
84	Condorcet, rue, 13	484957.1	6635070	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
85	Condorcet, rue, 11	484934	6635077	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
86	Condorcet, rue, 11	484933.1	6635065	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
87	Theodore Arnault, rue, 26	484965.5	6635074	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
88	Theodore Arnault, rue, 26	484973.8	6635073	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
89	Theodore Arnault, rue, 26	484965.9	6635080	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
9	Chevreul, rue, 10	485162.6	6635673	Au niveau de la parcelle, même position que dans I	indéterminé	indéterminée										
90	Theodore Arnault, rue, 26	484966.4	6635087	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										
91	Theodore Arnault, rue, 26	484974.1	6635086	Au niveau du point de sondage sur carte rapport	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Adresse Accès	X_L93 (m)	Y_L93 (m)	Emplacement Point	Type Cavité	Nature Cavité	Numéro Questionnaire	Cavité accessible ?	Modalité Accès	Type d'accès	Utilisation actuelle	Éléments descriptifs	Nombre de niveaux	Superficie estimée (m²)	Désordres	Etat général
92	Gatines	484927.2	6634930	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
93	Gatines	484923	6634908	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
94	Gatines	484949.8	6634999	Au niveau du point sur le plan du rapport 92	indéterminé	indéterminée										
95	Gatines - champigny, route de, 29	484936.7	6634864	Au niveau du point sur le plan du rapport 1982	indéterminé	indéterminée										
96	Boule d'Or, La	487550.1	6636371		carrière	chambre et piliers										
97	Saint-Jacques, rue	485135.3	6635147		indéterminé	indéterminée										
98	Nationale, rue	485152.9	6635889		indéterminé	indéterminée										
99	Maurice Aguillon, rue	485131.5	6635751		indéterminé	indéterminée										
999	Gâtine	484775.7	6634673	Au niveau du point sur le plan du rapport	indéterminé	indéterminée										

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
1						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC / Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable		
10						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	galeries	
100						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
1000						visite 09/07/18	Indice fiable	connue par contact, présence non confirmée	
1001						visite 09/07/18	Indice fiable		
1002	non	oui	Arches	Partiel	Maison + Voirie	Mr. Roblin le 9/7/18 + visite le 31/07/18	Cavité avérée		oui
1003	non	non		Partiel		visite 09/07/18	Cavité avérée		oui
101						Etude enjeux et cavités 2012 - Google street view	Indice fiable	Magasin prêt-à-porter, soupirail sous vitrine gauche	
102						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	n°17 (?)	
103						Etude enjeux et cavités 2012 / Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	près du café / Ancien effondrement	
105						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	Univers du jeu ?	
107						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
108						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	Mutuelles de Poitiers	
109						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	AREAS	
11						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
110						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
111						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	Fleuriste	
112						Etude enjeux et cavités 2012 - Google Street view	Indice fiable	soupirail	
113						Etude enjeux et cavités 2012 - Google street view	Indice fiable	soupirail	
114						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	Bar Andalucia (fermé)	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
115						Etude enjeux et cavités 2012 - Association "Les Troglodytes"	Indice fiable	Boulangerie, plan en cours par Les Troglo.	
116						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	Caisse d'Epargne	
117						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
118						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
119						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail sous fenêtre	
12						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC + Google street view	Indice fiable	soupirails	
120						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
121	non	oui	Voûte	Partiel	Maison + jardin	Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Cavité avérée		oui
122						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	cave de part et d'autre	
123						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
124						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	portail rouillé, rien vu le 11/06	
125						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	Crêperie St- Anne, soupirail	
126						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable		
127						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	cavité, 2 soupirails	
128						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
129						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain le 11/06/18	Indice peu fiable	secours catholique (ancien?), rien vu le 11/06/2018	
13	non	oui	Pilier, Murs	partiel		Rapport BRGM 82 SGN 521 POC / Etude enjeux et cavités 2012 / terrain 11/06/18	Cavité avérée	Cave	oui
130						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain le 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
131						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain le 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
132						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
133						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
134						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
135						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
136						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	à vérifier - rien vu le 11/06/18	
137						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Etude enjeux et cavités 2012 - Terrain 11/06/18	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982) - Rien vu le 11/06/2018	
138						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
139						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
14						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
140						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
141						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
142						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
143						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu depuis rue le 11/06/2018	
144	non	oui	Arche	partiel	Bâtiment, voirie	Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 22/05/2019	Cavité avérée	portail bois fermé par cadenas, escalier	oui
146	oui	oui	Arche	non	Parvis, cour	Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 22/05/2019	Cavité avérée	Ancien presbytère, porte accessible	oui
147	non	non		non	Maison	Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18 - visite le 07/08/18	Cavité avérée	Voûte ancienne	oui
148						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
149						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
15						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
150	non	non		Partiel	Maison + cour	Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18 - visite 02/08/18	Cavité avérée		oui
151						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable		
152						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable		
153						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
154						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	accès cave vue au 34 rue kleber	
155						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
156						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	garage bleu, soupirail	
157						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable		
158						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice peu fiable	rien vu le 11/06/2018	
159						Etude enjeux et cavités 2012 - terrain 11/06/18	Indice fiable	porte entrée bois	
16						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
160						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
161						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
162						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
163						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
164						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
165						Etude enjeux et cavités 2012 - Google street view	Indice fiable	+ en face (soupirail), rien de visible sur Google Street View au 27	
166						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
167						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
168						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
169						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
17						Rapport BRGM/82 SGN 521 POC	Indice fiable	non accessible et non vu lors visite du 9/7/18 photo 253 a 257	
170						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
172						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
173						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	croisement rue St-Jean de Sauves	
174						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	chacun coté n°8	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
175						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	chaque côté	
176						Etude enjeux et cavités 2012 - Google street view	Indice peu fiable	dans cour, puit ?	
177						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
178						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	ancienne gare	
179						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
18	oui	non		Partiel		Rapport BRGM 82 SGN 521 POC / visite 09-7-2018	Cavité avérée		oui
180						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
181						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
182						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable		
183		non		Partiel	Chapelle des clarisses	Association "Les Troglodytes"	Cavité avérée	Parties obstruées donnant sur autres galeries ?	oui
184		non		Partiel	Rue Nationale + Chapelle des clarisses	Association "Les Troglodytes"	Cavité avérée		oui
185				oui	L'Aumônerie	Sondage 2012 - L'Aumônerie 1	Cavité avérée		oui
186						Rapport AIS Centre Atlantique 13.183-1 (2013)	Indice fiable	Vides sur sondage, travaux effectués depuis	
187						Rapport AIS Centre Atlantique 13.183-1 (2013)	Indice fiable	Vide sur sondage en 2013, travaux effectués depuis	
188					Voirie, rue Jean Bart	Rapport BRGM 92 POC 22	Cavité avérée		oui
189				oui	L'Aumônerie	Sondage 2012 - L'Aumônerie 2 / Projet de publication scientifique "Deux habitats troglodytiques des XIIIe-XIVe siècles à Mirebeau(Vienne)"	Cavité avérée	Remblayée	oui

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
19	non	oui	Pilier en moellons	Partiel		Rapport BRGM/82 SGN 521 POC	Cavité avérée		oui
190					Cave, plan disponible (Les Troglodytes), non exploitable	Association "Les Troglodytes"	Cavité avérée		
191						Association "Les Troglodytes"	Indice fiable	Point à replacer précisément, plan disponibles (Les Troglodytes)	
20						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC / visite	Indice fiable		
200						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail sur rue	
2000	non	oui	Maçonnerie en voûte	Partiel	Maison + Cour	visite 24/07/18	Cavité avérée		oui
2001	non	oui	Confortement partiel sur pilier	non	Maison + Voirie	visite 24/07/18	Cavité avérée		oui
2002	non	non		non	Maison	Google Street view + visite 25/07/18	Cavité avérée	Cave sous maison, présence de 2 anciennes voûtes	oui
2003	non	oui	Maçonnerie en voûte	Partiel	Jardin	visite 25/07/18	Cavité avérée		oui
2004						visite 25/07/18	Indice fiable	voûte (ancienne accès cavité)	
2005						visite 25/07/18	Indice fiable	ancienne accès cavité bouché	
2006				oui	Parking ecole	visite 25/07/18 + Témoignages	Indice fiable	Craquelures, flash	
2007						Terrain	Cavité avérée		oui
2008						Terrain	Cavité avérée		oui
2009						Terrain - Information orale	Indice peu fiable		
201						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
2010						Terrain - Indice	Indice peu fiable	ancienne entrée maçonnée (1,10x1,10), possible cavité	
2011						Terrain	Indice fiable	soupirail	
2012						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Terrain - Information orale	Indice fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
2012						Terrain	Indice fiable	soupirail	
2013						Terrain	Indice peu fiable		
2014						Terrain - Indice	Indice fiable	soupirail	
2015						Terrain	Indice fiable	soupirail	
2016	non	non		Partiel	Maison + Ecole	Visite 26/07/18	Cavité avérée		oui
2017	non	oui		non	Maison	Visite 27/07/18	Cavité avérée	Niv. 1 : Cave moderne (toit = sol maison), Niv.2 : Cave ancienne avec voûte + 3 extensions maçonnées sur 3 directions	oui
202						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail sur rue Curie, entrée au 29 rue Théodore Arnault ?	
2020				Partiel		Mairie / Terrain	Indice fiable		
2022	non	non	Voûte maçonnée	non	Jardin	visite 30/07/18	Cavité avérée	Ancienne cave voutée maçonnée, Trace d'une ancienne voûte maçonnée au niveau du sol	oui
2023	non	non	Voûte maçonnée	non	Maison	visite 30/07/18	Cavité avérée	Cave sous maison + partie voûtée maçonnée	oui
2024	non	non		Partiel	Maison + Voirie	Visite 31/07/18	Cavité avérée		oui

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavit�	Pr�sence Chiropt�res	Pr�sence Confortement ?	Type Confortement	Pr�sence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualit� de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
2025	non				Maison	Visite 31/07/18	Cavit� av�r�e	Cave de maison moderne	oui
2026	non	oui	Vo�te	non	Maison	visite 31/07/18	Cavit� av�r�e	Enti�rement vo�t�e	oui
2027	non	non		non	Boulangerie	Google Street view + visite 31/07/18	Cavit� av�r�e		oui
2028	non	non		Partiel	jardin	Visite 31/07/18	Cavit� av�r�e		oui
203						terrain 11/06/18	Indice fiable	� l'emplacement d'un mvt (num 33)	
2031	non			Partiel	Maison + Cour	visite 08/08/18	Cavit� av�r�e	remblaiement sur une galerie vo�t�e et ma�onn�e dans le prolongement de l'escalier	oui
2034	oui	non		Partiel		Visite 02/08/18	Cavit� av�r�e		oui
2035	non	non		non	Maison	visite 02/08/18	Cavit� av�r�e	cave de maison donnant sur acc�s combl�	
2036	non	non		non	jardin	Visite 06/08/18	Cavit� av�r�e		oui
2037						Terrain	Indice peu fiable	devant 6bis, prop au 6	
2038	non	non		Partiel	Maison + Voirie	Visite 06/08/18	Cavit� av�r�e		oui
2039	non	non		Partiel	jardin	Visite 07/08/18	Cavit� av�r�e		oui
204	oui	non		Partiel	Maison + Voirie	Terrain - Visite - Etude enjeux et cavit�s 2012	Cavit� av�r�e	Extension possible vers �glise	oui
2040						Terrain - Information orale	Indice peu fiable		
2042	non	non		non	Maison	Visite 07/08/18	Cavit� av�r�e		oui
2043	oui	non		Partiel	Maison + Voirie	Visite 07/08/18	Cavit� av�r�e		oui
2044						Terrain - Information orale	Indice fiable	eau qui s'infiltr�	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
2045						Terrain - Information orale	Indice fiable	effondrement en 2014 donnant sur cave, partiellement comblé	
2046						Terrain	Indice fiable	départ de cave possible (voûte)	
2048						Terrain - Information orale	Indice fiable	Mr Auger cave selon témoignage	
2049						Terrain	Indice fiable	possible départ de cave (voûte)	
205						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
2050	non	non		Partiel	Maison + Voirie	Visite 09/08/18	Cavité avérée		oui
2051	oui	oui	Un pillier maçonné	non	Maison + Voirie	visite 09/08/18	Cavité avérée		oui
2052						Terrain - Information orale	Indice peu fiable	puit condamné (pas comblé)	
2053	oui	oui	Pillier, Voûte maçonnée	Partiel	Maison + Voirie	visite 10/08/18	Cavité avérée		oui
2054	non	non		Partiel	Maison + Voirie	Visite 29/08/18	Cavité avérée		oui
2055	non	non		Partiel	Maison + jardin voisin	Visite 29/08/18	Cavité avérée		oui
2056						Terrain - Information orale du propriétaire	Indice fiable	cave non accessible + flash	
2057		oui	Arches		Château + parc	visite 31/08/18	Cavité avérée		oui
2058						Terrain 31/08/18	Indice fiable	12m30 depuis bat.	
2059					voirie	Témoignage	Indice fiable	puits qui a donné sur une cave	
206						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
2060				oui	voirie	Association "Les Troglodytes"	Cavité avérée		oui
2061						Association "Les Troglodytes"	Cavité avérée		
207						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
208						terrain 11/06/18	Cavité avérée	porte en bois fermée par antivol et escalier	
209						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
21						Rapport BRGM/82 SGN 521 POC	Indice fiable		
210						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
211						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail sous fenêtre	
212						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
213						terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail	
22						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
220						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
221						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
222						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
223						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
224						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
225						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
226						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
227						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
228						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavit�	Pr�sence Chiropt�res	Pr�sence Confortement ?	Type Confortement	Pr�sence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualit� de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
229						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
23						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
230						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
231						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
232						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
233						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
234						Information orale lors visite 9/7/18	Indice peu fiable	Ancien effondrement d'apr�s information orale, plus de trace visible	
235						Information orale lors visite 9/7/18	Indice peu fiable	Ancien effondrement dans le b�timent (diam =1,5m) d'apr�s information orale, affaissement visible	
236						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Etude enjeux etavit�s 2012	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
237						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
238						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
239						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavit�	Pr�sence Chiropt�res	Pr�sence Confortement ?	Type Confortement	Pr�sence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualit� de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
24						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Troglo, 5m long	
240						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
241						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
242						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
243						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
244						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
245						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
246						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
247						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
248						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
249						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
25						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	13m5 long, pilier de confortement	
250						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
251						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavit�	Pr�sence Chiropt�res	Pr�sence Confortement ?	Type Confortement	Pr�sence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualit� de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
252						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Indice ("fontis visible" d'apr�s rapport 1982)	
253						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
254						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
255						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
256						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
257						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
258						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
259						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
26						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	entr�e mur�e	
260						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Indice (4 effondrements rapport 1982)	
27						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	� verifier rien sur rempart voir 24	
28						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	idem (24bis)	
29	oui	non		Partiel	Parc ?	Rapport BRGM 82 SGN 521 POC + visite 29/08/18	Cavit� av�r�e		oui
3						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Cave	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
300						Google Street view	Indice fiable	soupirail sous fenêtre	
3000						Plan	Indice fiable	Plan inexploitable (impossible à caler)	
301						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
302						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
304	non	non		non	Maison	Google Street view	Cavité avérée		oui
305						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
306						Google Street view	Indice fiable	soupirail + porte en bois	
307						Google Street view + Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	soupirails sous fenêtre	
308						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
309						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
31						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Cavité avérée	rempart, troglodyte, cave accessible	oui
310						Google Street View	Indice fiable	soupirail	
311	non	non		non	Local restaurant	Google Street view + visite 27/07/18	Cavité avérée	Cave moderne bétonnée	oui
312						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
313						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
314						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
315						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
316						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
317						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
318						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
319	non	non		non	Maison + Voirie	Google Street view + visite 07/08/18	Cavité avérée		oui
32						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Cavité avérée		oui
320						Google Street view	Indice fiable	soupirails	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
321						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
322						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
323						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
324						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
325						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
326						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
327						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
33	non	non		Partiel		Rapport BRGM 82 SGN 521 POC + visite 29/08/18	Cavité avérée		oui
330						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
332	non	non		non	Maison	Google Street view	Cavité avérée	deux départs de cave ouest/sud	oui
333						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
334						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
335						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
336	non	oui	Voûte maçonnée	non	?	Google Street view + visite 26/07/18	Cavité avérée	Cave entièrement maçonnée avec voûte	oui
337						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
338						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
339						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
34						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC / Etude enjeux et cavités 2012 / terrain 11/06/18	Indice fiable	soupirail sous porte	
340						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
341						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
342						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
343	non	non		non	Maison + Voirie	Google Street view + visite 09/08/18	Cavité avérée		oui
344	non	non		non	Maison	Google Street view	Cavité avérée		
345						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
346	non	oui	Voûte maçonnée	non	Maison	Google Street view + visite 25/07/18	Cavité avérée		oui

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
348						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
349						Google Street view	Indice fiable	trappe en bois	
35						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
350						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
351						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
352						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
353						Google Street view	Indice fiable	soupirails	
354	non	non		non	Maison + Voirie	Google Street view + visite 08/08/18	Cavité avérée		oui
355						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
356						Google Street view	Indice fiable	soupirail	
36						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	cave	
37						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
38		oui			Voirie, Place de la Poterie	Rapport BRGM 82 SGN 521 POC + visite	Cavité avérée	Remblayée ?	oui
39						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC + Google street view	Indice fiable	soupirails + porte en bois	
4						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	grande cavité (témoignage)	
40						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
41						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
42						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
43						Rapports BRGM R38800 et 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
44						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
45						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
46						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
48						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
49						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Champignonnière ou Cave	
5						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
50						Rapports BRGM R38800 et 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Habitation troglodytique	
51						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Champignonnière ou Cave	
52						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Champignonnière ou Cave	
53						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Habitation troglodytique	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
54						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Habitation troglodytique	
55						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Habitation troglodytique	
56						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	Habitation troglodytique	
57						Etude enjeux et cavités 2012	Cavité avérée	Rempart, entrée cadénassée	oui
58						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	16m long cavité, college installé au dessus - 2 accès visibles depuis boulevard	
6						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable	galeries	
60						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	7 m ancienne troglo / mur face entrée à 3,3m. départ vers droite et gauche	
61						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	5m troglo - couloir fermé par grille - murée au fond et à gauche	
62						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	entrée dans motte féodale, 53-54 dégradée	
63						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	entrée jardin	
64						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	ancienne cave à vin 56	
65						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	cavité avec 2 bras/couloirs remontant vers butte : jardin	
66				Partiel	Maison	Rapport BRGM 92 POC 22	Cavité avérée		oui

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
67						Rapport AIS Centre Atlantique 05.187 -4 (2005)	Indice fiable	remblais lâche puis cavité sur 0.6m-5.4m	
68						Rapport AIS Centre Atlantique 05.187 -4 (2005)	Indice fiable	Vide de 2m-5.6m	
69						Rapport AIS Centre Atlantique 05.187 -4 (2005)	Indice fiable	Vide de 0.8m-6.3m	
7						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
70						Rapport AIS Centre Atlantique 05.187 -4 (2005)	Indice fiable	Vide de 2.8m-4m	
71						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
72						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90 - Terrain 11/06/18	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982) - rien vu le 11/06/2018	
73						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC / Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
74						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
75						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
76						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
77						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
78						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
79						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vide de 8.8-9.5	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavit�	Pr�sence Chiropt�res	Pr�sence Confortement ?	Type Confortement	Pr�sence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualit� de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
8						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
80						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 6.5-7.5 ; 7.8-9.2	
81						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 4.3-5.2 ; 6.5-7.5 ; 7.7-9 ; 9.2-10.4	
82						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vide de 5.6-7.3	
83						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vide de 4-5.1 ; 5.8-7.4 ; 7.7-9 ; 9.2-10.3 ; 10.5-11	
84						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 6.8-7.5 ; 10-10.9 ; 11.7-12.9	
85						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 5.4-6.9 ; 7.2-8.7 ; 9.1-10.6 ; 11.7-12.9 ; 13.1-14.4	
86						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 4.1-7.4 ; 11.7-12.1	
87						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 5.1-6.3 ; 7.1-8.5	
88						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 4.6-5.6 ; 7.1-8.4 ; 8.8-10.3	
89						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 4.5-6.2 ; 7.4-9.7	
9						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC	Indice fiable		
90						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vides de 4-5.8 ; 7.1-8.2 ; 9.1-9.8	
91						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Vide de 8.5-9.4	

Liste des cavités souterraines répertoriées à Mirebeau (86)

État des connaissances au 01/01/2020

Numéro Cavité	Présence Chiroptères	Présence Confortement ?	Type Confortement	Présence Remblais ?	Occupation en Surface	Source Informations	Qualité de l'information	Commentaires	Existence d'un plan
92						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982)	
93						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90 - Terrain 11/06/18	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982 - Maison ruine et végétation le 11/06/18	
94						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable		
95						Rapport BRGM 82 SGN 521 POC - Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90 - Terrain 11/06/18	Indice peu fiable	Indice (effondrement rapport 1982) - Rien vu le 11/06/2018	
96						Rapport BRGM R38800	Indice fiable	Carrière	
97						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	le long des remparts, cavités, accès propriétaire - Terrain 11/06/18 - rien vu sur terrain : ANOMALIE 2012 ?	
98						Etude enjeux et cavités 2012	Indice fiable	cavité dans cour de maison, derrière vieille église	
99						Etude enjeux et cavités 2012	Indice peu fiable	Ecole maternelle ; en face collège, centre médico- social	
999						Rapport BRGM R30737 AQI/POC 4S 90	Indice fiable	Puits	